■雷力計(1)

	定格	計器固有の 最大目盛値(kW)	消費 VA		付 属 品
回路			電圧	電側	(トランスデューサ)
	110V,5A(1A)		2VA	1VA	WT-62M-12
	220V,5A(1A)	0.7~1.2	3.5VA	1VA	VV 1-02IVI-12
	110V,5A(1A)		各相 2VA	各相	_
3線	220V,5A(1A)	1.2~2.4	各相3.5VA	1.5VA	_
三相 4線 ⁽³⁾	110/√3V,5A(1A)	0.6~1.2	各相1.5VA	各相	
	220/√3V,5A(1A)	1.2 ~2.4	各相 3VA	1.5VA	

- 注(1) 計器の製作限度および最大目盛値に関しては41ペー ジをご参照ください。
 - (2) 上記定格を超える場合は 110V, 5A (1A) 計器にそれぞ れ計器用変圧器、変流器を外付してご使用ください。 使用可能電圧範囲: 110V は90~130V, 220V は180~ 260V
 - (3) 三相 4 線は電圧平衡です。

■ SCR 制御波形用

形名: PWD-96H-□-□ 補助電源が必要です。(三相4線 は製作不可)

● VT・CT を外付する場合の計器固有の最大目盛値は次式 により算出します。

> 最大目盛値 計器固有の最大目盛値 = VT比×CT比

■無効雷力計(1)

電力計・無効電力計 (トランスデューサ形)

	定格	計器固有の 最大目盛値(kW)	消費 VA		付属品 (トランスデューサ)
回路			電圧	電側	(トランスデューサ)
つを白	110V,5A(1A)	0.35~0.6	2VA	1.5VA	WVT-62M-12
	220V,5A(1A)	0.7~1.2	3.5VA		
三相	110V,5A(1A)	0.6~1.2	各相 2VA	各相	
(3)(4)	220V,5A(1A)	1.2~2.4	各相3.5VA	1.5VA	_
三相 4線 ⑷(5)	110V,5A(1A)	0.6 ~1.2	各相 2VA	各相	WVT-83M-34
	220V,5A(1A)	1.2 ~2.4	各相3.5VA	1.5VA	VV V 1-03IVI-34

注(1) 計器の製作限度および最大目盛値に関しては41ペー ジをご参照ください。

標準目盛は Lead 🗌 var ~ 0 ~ Lag 🗌 var です。

(2) 上記定格を超える場合は 110V, 5A (1A) 計器にそ れぞれ計器用変圧器、変流器を外付してご使用くだ さい。

使用可能電圧範囲: 110Vは90~130V, 220Vは180~ 260V°


- (3) 単相2線回路,三相不平衡回路は周波数(50Hzま たは60Hz) をご指定ください。
- (4) 三相3線・三相4線は正相順でご使用ください。
- (5) 三相4線は電圧平衡です。

■ SCR 制御波形用


形名:PWD-96H-□-□ 補助電源が必要です。(三相4線 は製作不可)

▲結線図


単相2線電力計・単相2線無効電力計 PWD-96-12 · PWVD-96-12 WT(WVT)-62M-12外付




三相3線電力計 三相3線無効電力計 PWD-96N-33 PWVD-96N-33




三相4線電力計 PWD-96N-34




三相4線無効電力計 PWVD-96-34 WVT-83M-34外付



●外形図 (トランスデューサ外付形) (単位: mm)



●外形図 (トランスデューサ内蔵形) (単位: mm)



端子カバーが必要な際はご指定ください。

本器の端子カバー形名, 寸法, 必要数については, 111ページをご参照ください。付属品の端子カバーについては114ページをご参照ください。 ● 付属トランスデューサ WT-62M-12、WVT-62M-12、WVT-83M-34 の外形図は 41 ページをご参照ください。